

### Balenie expedícia

DPS sú balené v PE fólii prípadne v kartónových krabiciach, tak aby zaručili ochranu DPS pred mechanickým poškodením, vlhkosťou a znečistením pri ich expedovaním a skladovaní. Súčasťou balíka je kontrolný lístok a dodací list. Zabezpečenie dobrej spájkovateľnosti minimálne 6 mesiacov pred ich ďalším spracovaním. (Závisí od zvolenej povrchovej úpravy). Pri DPS s povrchovou úpravou chemický cín a chemické zlátenie je povolená manipulácia s DPS len v bavlnených rukaviciach. Následne sú DPS expedované dohodnutým spôsobom dopravy.

### Skladovanie

Dodávateľ a odberateľ sú povinný skladovať DPS tak, aby v priebehu záručnej doby nebola ohrozená ich kvalita. Podmienkou záruky je suchý, dobre vetraný sklad s teplotou 18°C - 35°C bez prudkých tepelných zmien s maximálnou relatívnou vlhkosťou 75%. Sklad musí byť bez chemických vplyvov.