

### Snímateľná ochranná maska (SOM)

Snímateľná ochranná maska chráni časti DPS pri spájkovaní a musí na určených častiach DPS vytvárať súvislú vrstvu. SOM musí chránenú plošku, alebo vodič presahovať, odoláva minimálne jednému cyklu spájkovania. SOM ja na DPS nanášaná sieťotlačou, pri potlačí sa však rozlieva, preto je dôležité dodržať minimálne návrhové parametre z nasledujúcej tabuľky.

Prekrytie otvoru	$\leq 2,0\text{mm}$
Prekrytie spájkovacej plošky (prídavok k priemeru spájkovacej plošky)	$> 0,4\text{mm}$
Vzdialenosť SOM a spájkovacej plošky	$> 0,5\text{mm}$
Vzdialenosť SOM od okraja DPS	$> 1,0\text{mm}$

#### Snímateľná ochranná maska

